

# MEDICION ELECTRONICA POR ULTRASONIDOS

## C.D.V.

# COMPROBACION DE CHASIS Y CARROCERIAS

CTRA. N.IV KM 15,400, GETAFE  
MADRID, 28909

Tel.:  
**INFORME DE DAÑOS**

Fax.:  
Página 1

Día de impresión: 14 May 2002

### Resultados de medida

Punto	Cara	Coordenadas de datos			Coordenadas medidas			Diferencia (D-M)		
		Longitud	Anchura	Altura	Longitud	Anchura	Altura	Longitud	Anchura	Altura
A	I	0	377	-46	0	377	-46	0	0	0
A	D	0	377	-46	0	377	-47	0	0	↓ 1
B	I	-1380	547	-7	-1361	501	-7	← 19	-46	0
B	D	-1380	547	-7	-1361	501	-7	← 19	-46	0
D	I	795	260	31	793	260	47	→ 2	0	↑ 16
D	D	795	260	31	792	260	44	→ 3	0	↑ 13
H	I	669	484	65	667	484	72	→ 2	0	↑ 7
H	D	669	484	65	668	484	67	→ 1	0	↑ 2
E	I	277	372	-23	277	370	-19	0	-2	↑ 4
E	D	277	372	-23	277	371	-18	0	-1	↑ 5
F	I	-120	600	-15	-120	599	-15	0	-1	0
F	D	-120	600	-15	-122	599	-18	→ 2	-1	↓ 3
I	I	-1523	472	-15	-1524	472	-38	→ 1	0	↓ 23
I	D	-1523	472	-15	-1527	467	-38	→ 4	-5	↓ 23
M	D	-1948	425	285	-1952	422	258	→ 4	-3	↓ 27
N	I	-2304	484	39	-2286	485	2	← 18	1	↓ 37

Copyright (C) 2002 BLACKHAWK



Hein Werner  
Computerized Vehicle Measurement System